



T.C.  
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



Sayı :E-57004534-930-7312  
Konu :Yaklaşık Maliyet Tespiti (Yedek Parça Alımı)

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Genel Havacılık İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren hava araçlarının motor değişimi, motor yükleme işlemleri ile bakım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ekli listede yer alan yedek parçaların satın alınması planlanmaktadır.

Bu nedenle; yaklaşık maliyet tespitinde kullanılmak üzere, ekte yer alan yedek parça yaklaşık maliyet cetvelini doldurarak 01/07/2021 tarihi mesai bitimine kadar Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü satın alma birimine e-posta veya elden göndermenizi rica ederim.

Kadir CENG  
İşletme Müdürü

Ek:Yedek Parça Yaklaşık Maliyet Cetveli (1 sayfa)

**Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Belge Doğrulama Kodu :BSC8KMJ2C Pin Kodu :16302

Belge Takip Adresi : [https://ebys.samsun.edu.tr/enVision/Validate\\_Doc.aspx?eD=BSC8KMJ2C&eS=7312](https://ebys.samsun.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?eD=BSC8KMJ2C&eS=7312)

Adres:İstiklal Mah. Tekel Cad. No:2 Balıca Kampüsü Ondokuzmayıs / SAMSUN  
Telefon:0(362) 313 00 55  
e-Posta:donersermaye@samsun.edu.tr Web:donersermaye.samsun.edu.tr  
Kep Adresi:samsununiversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Hakan SERÇE  
Unvanı: Şef

Tel No: 0 (362) 313 0055-2507



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
YEDEK PARÇA YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

NO	Motor/Uçak Modeli	Parça Numarası	Malzeme/ Hizmetin Cinsi ve Niteliği	Açıklama	Birim	Miktar	Birim Fiyat (TL)	Toplam Fiyat (TL)
1	ROTAX	912 ULS	ROTAX ENGINE	NEW	ADET	1		
2		SD-20S (BC425-H)	AUX. GENERATOR	NEW	ADET	2		
3		LR3C-14	ALTERNATOR CONTROLER	NEW	ADET	2		
4	EVEKTOR	E6 06-01 01	THROTTLE CONTROL	NEW	ADET	2		
5	EVEKTOR	S5 10-03 01	BRAKE STIRRUP LEFT	NEW	ADET	2		
6	EVEKTOR	S5 10-03 02	BRAKE STIRRUP RIGHT	NEW	ADET	1		
7	EVEKTOR	S6 10-10 01	FUEL LEVEL SENSOR MITCHELL	NEW	ADET	1		
8	EVEKTOR	S6 71-00 21	BOLT	NEW	ADET	4		
9	EVEKTOR	S6 71-01 21	WASHER	NEW	ADET	4		
10	EVEKTOR	E0 01-58 21	WASHER	NEW	ADET	4		
11	EVEKTOR	766132	WASHER	NEW	ADET	4		
12	EVEKTOR	768149	SILENTBLOCK	NEW	ADET	8		
13	EVEKTOR	766134	SILENTBLOCK SPACING TUBE	NEW	ADET	4		
14	EVEKTOR	766129	SILENTBLOCK RETAINER	NEW	ADET	6		
15	EVEKTOR	738613 (01-0790340-02)	LED POSITION AND STROBE LIGHT-LEFT	NEW	ADET	1		
16	EVEKTOR	738614 (01-0790340-01)	LED POSITION AND STROBE LIGHT-RIGHT	NEW	ADET	1		
17	EVEKTOR	E2 55-10 01	LANDING LIGHT COVER	NEW	ADET	2		
18	EVEKTOR	E6 02-20 21	BOLT	NEW	ADET	6		
19	EVEKTOR	SG6 04-03 21	PLUG	NEW	ADET	4		
20	EVEKTOR	037209 (DIN 7980)	WASHER 10.2	NEW	ADET	6		
21	EVEKTOR	039651 (ISO 1234)	COTTER PIN 2X32	NEW	ADET	12		
22	EVEKTOR	E6 50-02 21	FRONT EXHAUST BRACKET	NEW	ADET	2		
23	EVEKTOR	007328 (ISO 4762)	SCREW M10X25	NEW	ADET	2		
24	EVEKTOR	E6 10-20 01	REAR EXHAUST BRACKET-ASSEMBLED	NEW	ADET	2		
25	TEXTRON	9954100-9	MUFFLER ASSY	NEW	ADET	1		
26		A344T	FIRE EXTENUISHER	NEW	ADET	1		
27		MIL-PRF-32033	AEROSHELL FLUID 18 (3.7 LT)	NEW	USG	1		
28		170-000-000	PROPELLER	NEW	ADET	1		
<b>TOPLAM</b>								

**AÇIKLAMA**

- 1 Teklif edilen malzeme SHT M, IR M.A.501 komponentlerin kullanımına uygun olmalıdır.
- 2 Malzemeler, SHGM kuralları gereği FORM 1 (SHY FORM 1, EASA FORM 1, FAA form 8130-3 vb.) belgeleri ile birlikte teslim edilmelidir.
- 3 Teklif edilen raf ömürlü malzemelerin, raf ömürlerini doldurmasına en az 3/4'ü kadar süre kalmalıdır.
- 4 Firmalar teklif verecekleri parçalarla ilgili teknik konularda tereddüde düşmeleri halinde Üniversitemiz personeli ile iletişime geçebilecektir.
- 5 Teklif edilecek malzemelerden kalibre olması gerekenler TÜRKAK onaylı bir kalibrasyon laboratuvarına kalibre ettirilip, kalibrasyon raporları ile birlikte Üniversitemize teslim edilecektir.
- 6 Türk Lirası (TL) ve KDV hariç fiyat teklifi verilecektir.